

いちき串木野市 通学路危険箇所一覧表(平成24年合同点検)

いちき串木野市教育委員会  
H29.12現在

危険箇所番号	危険・要注意箇所			道路管理者	緊急合同点検後の対策の結果(○…実施済み, △…予定)								H27の61箇所の危険箇所と重複する場所▲						
	危険箇所		道路状況		学校による対策	警察による対策	道路管理者による対策	進捗状況				対策完了◎							
	路線名	箇所名			③その他の対策	④交通取締りの強化	⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等	H28. 6	H28. 12	H29. 6	H29. 12								
1	串木野小学校	3	県道串木野・樋脇線	主要地方道串木野・樋脇線(麓付近)	ガードレールがなく大型車が通行するとき等危険。麓公民館前に信号がない。	県	安全指導の徹底 H24年9月済			区画整理事業(歩道幅を拡げる工事)進行中(H26以降)	△	都市計画課の工事に合わせて着工中	●都市計画課の工事に合わせて着工中(県) ○ H30に完了の予定						▲H27-2
2	照島小学校	2・3	市道別府上名線市道六反田線	3号線から養護学校入口のJRガード下 酔之尾平和娯楽センター先JRガード下	ガード下の部分が非常に狭い。歩行者は、自動車が通り過ぎるのを待ってから通っている。	市	安全指導 H24年9月済			養護学校入口については道路拡幅の計画継続中(H26以降) 関係機関と協議中	△	JRとの協議終了。用地確保の交渉中。	●用地確保の交渉中(市)	●用地確保の交渉中(市)					▲H27-60
3	冠岳小学校	1	市道冠岳校線	冠岳小学校から八牟礼橋へとつながる道	道幅が狭く、見通しが悪い。また、側溝にふたがない。	市	安全指導の継続 H24年9月済			道路改良事業中(H26以降)	△	工事中	○工事完了(市) H28. 7. 29					◎	▲H27-34
4	川上小学校	5-②	市道平木場線	川上小から平木場集落方向	カーブが多く見通しが悪いが大型車を含め速度が速い。崖側が雑草で覆われ、地震や大雨で落下しそうな岩等を確認できない。側溝蓋がない箇所も長い。	市	安全指導 H24年9月済			順次、側溝蓋設置(H24年度から順次対応中) H25年度中	△	年次計画で工事を進めている。	●年次計画で工事を進めている。(市)	●年次計画で工事を進めている。(市)				H29. 12に約100m蓋版を設置	◎
5	川上小学校	5-③	市道平木場線	川上小から平木場集落方向	カーブが多く見通しが悪いが大型車を含め速度が速い。崖側が雑草で覆われ、地震や大雨で落下しそうな岩等を確認できない。側溝蓋がない箇所も長い。	市	H24年9月済			順次、側溝蓋設置(H24年度から順次対応中) H25年度中	△	年次計画で工事を進めている。	●年次計画で工事を進めている。(市)	●年次計画で工事を進めている。(市)				H29. 12に約100m蓋版を設置	◎