

通学路危険箇所一覧表（令和4年度合同点検）【残り3か所】

学校	番号	管理者	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	考えられる対策等 (学校より)	合同点検を実施して (案・担当者)	通学路安全推進会議での協議内容	対策の進捗状況	済は◎
串木野小	3	市	・栄町167番地付近 吉見天寿堂近く	・歩道に接し、古くなった民家の外壁や瓦が落下する可能性がある。また児童が興味本位で、住宅に近づくことが考えられる。	・住居の持ち主への行政からの指導	持ち主への相談	・市民生活課へ依頼済み ・文書は発行済み ・所有者の判断で回答待ちになる。	・所有者の回答待ちの状況である。児童への登下校時の安全指導を行うことで、ソフト面での対策完了とする。	◎
	5	市	・大原町58番地付近 旧ベストゴルフセンター跡地	・道路に接しており、外壁が外れて落下すると危険である。	・施設の管理者への行政指導	持ち主への相談	・市民生活課へ依頼 ・文書発行済み ・所有者の回答待ち	・所有者の回答待ちの状況である。児童への登下校時の安全指導を行うことで、ソフト面での対策完了とする。	◎
照島小	7	市	・恵比須町と島平上の酔之尾川沿い	・酔之尾川の東側にガードレールがないため、児童が川へ転落する心配がある。	・安全指導を徹底する。 ・ガードレールを設置する。	転落防止の設置	・車道のため、企画に則って設置されている。 ・柱に一本、鉄製のものを入れたい。 ・学校でも安全指導を徹底する。	・登下校時の安全指導で対応する。 ・メーカーへの問合せを行っており、可能であれば、補助的なものを設置するか、下に安全ネットを張る、ロープを張る等の対策を検討中である。	
羽島小	10	市	・市道羽島崎神社線 羽島中入口から羽島崎神社に向かって50m付近	・旧堤防の上のガードレールが腐食している。 ・修繕はしているが、針金での応急処置程度である。	・ガードレールの補修をする。 ※新設道路工事の際に、撤去される可能性もある。	ガードレールの補修	・道路工事が終了したら撤去の予定である。近々、工事も終了予定である。	・撤去完了	◎
川上小	18	県・公安	・県道308号線中組公民館前から川上交流センター入り口前道路の間	・交通量が多く、道路脇のがけの工事を行っている。歩道側に車が寄って走り、カーブでは白線を越えることもある。	・登校時の指導を徹底する。 ・歩道側にポールを立てる。又はガードレールを作る。	交通安全指導の強化	・工事はR5年度にかけて完了予定。 ・ラインを引き直す予定である。	・工事が完了次第、ラインを引き直す予定であり、令和6年度に完了予定である。	
串木野西中	20	市	・学校を出て、すぐの交差点からオコン川に沿って県道43号線に向かう道路	・道幅が狭く交通量もあり危険。	・登下校時の指導を徹底する。	交通安全指導の強化	・学校での安全指導を徹底する ・カラーリングを検討する。 (当初要求予定)	・カラーリングについては、R6予算に申請中である。 ・校長、職員、PTAによる立哨指導を行い、ソフト面での対応も行っている。	
	21	市	・学校を出て、すぐの交差点を左折してナフコ串木野店に向かう際、左側の歩道(学校敷地と接している部分)	・歩道の道幅が狭く交通量もあり危険。	・登下校時の指導を徹底する。	交通安全指導の強化	・学校での安全指導を徹底する。 ・オレンジ色のポールコーン設置を検討する。	・協議の結果、ポールコーンの設置は、道幅的に課題が残るため難しい。そこで、生徒への登下校時の安全指導を行うことで、ソフト面での対策完了とする。	◎
市来中	24	県	・川上 308号線 米丸製茶～葛城神社付近	・外灯がない。あっても木の枝などで見えにくい。 ・夏場は草木(ハゼの木もある)が道路側へはみ出し危険。	・外灯を設置する。 ・草木の伐採を定期的に行う。	外灯設置 草木伐採	・防犯灯を設置する。	・防犯灯の設置について、公民館や自治会へ依頼するとともに、生徒への登下校時の安全指導を行うことで、ソフト面での対策完了とする。	◎