



北面 現状状況



北面 現狀狀況



北面 現狀狀況



北面 現状状況



北面 現状状況



北面 現状状況





西面 現状状況



南面 現状状況



南面 現状状況





南面 現状状況



南面 現状状況



南面 現状状況



南面 現状状況



東面 現状状況



東面 現状状況





工事名 ホテルアクシアくさきの現状調査

外部現状状況

株式会社 宇佐美建設

2024/01/27



工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

外部現状状況

株式会社学建築設計 2022/01/20

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

外部現状状況

株式会社宇佐美建設

2022/05/12撮影

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

株式会社宇佐橋設計

地階ピロティ 設備配管



レストラン部分屋根



庇状況



コンクリート手すり状況



コンクリート手すり状況



コンクリート手すり状況



コンクリート手すり状況



コンクリート手すり状況



1 階屋根状況



軒裏状況



外壁状況



外壁状況







工事名 ホテルアウシアくしきの現状調査

外部現状状況

株式会社学建築設計 2015/01/16

屋上状況

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

外部現状状況

株式会社 宇野建築設計

2022/06/11

屋上状況

工事名 ホテルアジアくしきの現状調査

外部現状状況

株式会社環境建設社 2024.01

屋上状況

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

外部現状状況

株式会社 宇佐美建設

2024/01/27

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

外部現状状況

株式会社幸住建設 2024/12/27

工事名 04アルファグシアくしきの増設調査

外部現状状況

株式会社 宇佐美建設

2023.10.12