



風除室 定礎



1階ロビー A階段



1階ロビー



1階ロビー



1階ロビー




1階ロビー



1階ロビー フロント



1階 ロビー



1階 ロビーWC





1階 ロビーWC



1階 フロント



1階「事務室



1階レストラン



1階レストラン



1階レストラン



1階レストラン



1階レストラン



1階レストラン



1階 厨房



1階 厨房



1階 厨房



1階 厨房



1階 会議室



1階 大ロール ロビー





1階 大ロール ロビー



1階 大ロール ロビー



1階 渡廊下



工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社 住友建設

2014.07.10

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美設計

2022年11月27日

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社 宇佐美建設

2023/01/27

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社 宇佐美設計 2025/01/09

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇津建設 2024/01/02

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美設計





地階 ピロティ



地階 ピロティ



地階 ピロティ





1階大ホール



1階大ホール



1階大ホール



2階廊下



2階みさきの間



2階みさきの間



2階みさきの間



2階みさきの間



2階 配膳室

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社 宇佐美設計

2024/01/27

みささの館
会議室

18時 貸所

工事名 ホテルアクシアくさの現状調査

内部現状状況

株式会社平井建設

2024/01/07

3F 客室 301~332
2F 客室 201~210
1F 林の館 1~6
1F みさきの館 1~5

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美設計 2022/01/20





2階 廊下



2階 客室(洋室)



2階 客室(洋室)

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社学生建築設計 2025/01/27

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇野雄介 2025/11/11

工事名 ホテルアジアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社環境設計 2024.01.12



2階 女子浴室



2階 女子浴室



2階 女子浴室

工事名 ホテルアウシヤくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社 佐藤建設

入浴時間のご案内
6:00～9:00
16:00～23:00

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐竜雄村
2022/01/27

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美設計 2009-01-28



2階 男子浴室



2階 男子浴室



2階 男子浴室

工事名 ホテルアジアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美設計 2020年11月

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美建設

2024/11/27

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況


株式会社宇佐美設計 2020/01/17



2階 客室(洋室)



2階 客室(洋室)



2階 客室(洋室)





2階 客室(和室)



2階 客室(和室)



2階 客室(和室)

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社平住建設社 2020/01/22

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美建設 2022/03/12



工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美建設 2020/01/27



3階 客室(和室)




3階 客室(和室)



3階 客室(和室)



3階 客室(和室)



3階 客室(和室)



3階 客室(和室)



3階 客室(和室)



3階 客室(和室)



3階 廊下

工事名 ホテルアクシアくしきの障壁調査

内部現状状況

株式会社平井建設

2025/1/17



工事名 ホテルアクシアくさの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐美設計 2024/01/02

工 事 名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社幸福設計 2020/01/22

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐建築設計 2015/11/27

工 事 名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇佐建築設計 2024.01.29

工事名 ホテルアクシアくしきの現状調査

内部現状状況

株式会社宇野建築設計 2023.01.27



3階 エレベーターホール



3階 A階段



3階 A階段

